

## Температурен сензор тип К (NiCrNi)

---

### PAN FLÄCHENFÜHLER without adapter

Сензор за температурна зона, К термодвойка -50° - +500°C

Сензор за температурна зона, К-термодвойка -50° - +500°C

