

Sensor de temperatura tipo K (NiCrNi)

PAN FLÄCHENFÜHLER ohne Adapter

Sensor de temperatura de superficie, termopar K -50° - +500°C sin adaptador

Sensor de área de temperatura, termopar K -50° - +500°C (sin adaptador)

