

Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

PAN FLÄCHENFÜHLER without adapter

Czujnik temperatury obszaru, termopara K -50° - +500°C

Czujnik temperatury, termopara K -50° - +500°C

