

Сензор температуре тип К (НиЦрНи)

PAN FLÄCHENFÜHLER ohne Adapter

Temperatur-Flächenfühler, K-Thermoelement -50° - +500°C ohne Adapter

<див> Површински сензор температуре, К термопар
<стронг>-50° - +500°Ц (без адаптера)<стронг>

