

Senzor temperature tip K (NiCrNi)

PAN PUNKTFÜHLER-SET

Senzor temperaturene točke, K termoelement -50° - $+400^{\circ}\text{C}$ +
adapterski utikač za spajanje na multimeter

Senzor temperaturene točke, K termoelement -50° - $+400^{\circ}\text{C}$ +
adapterski utikač za spajanje na multimeter
(nije prikladno za stavku PAN 185!)

