

Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

PAN PUNKTFÜHLER-SET

Czujnik temperatury, termopara K -50° - +400°C + przejściówka do podłączenia do multimetru

Czujnik temperatury, termopara K -50° - +400°C + przejściówka do podłączenia do multimetru
(nie pasuje do artykułu PAN 185 !)

