

Snímač teploty typu K (NiCrNi)

PAN PUNKTFÜHLER-SET

Snímač teploty, termočlánok K -50° - +400°C + adaptér na pripojenie k multimetru

Snímač teploty, termočlánok K -50° - +400°C + adaptér na pripojenie k multimetru
(nevhodné pre položku PAN 185!)

