

## Сензор температуре тип К (НиЦрНи)

---

### PAN PUNKTFÜHLER-SET

Temperatur-Punktfühler, K-Thermoelement -50° - +400°C +  
Adapterstecker für Anschluss an Multimeter

<див>Сензор тачке температуре, К термопар <стронг>-50° -  
+400°Ц + адаптер утикач за повезивање са мултиметром<бр>  
(није погодан за артикал ПАН 185! )&nbsp;сп;

