

## Snímač teploty typu K (NiCrNi)

---

### PAN FLÄCHENFÜHLER without adapter

Plošný snímač teploty, termočlánok K -50° - +500°C

Snímač oblasti teploty, termočlánok K -50° - +500°C

