

## Sensor de temperatura tipo K (NiCrNi)

---

### PAN PUNKTFÜHLER-SET

Temperatur-Punktfühler, K-Thermoelement -50° - +400°C +  
Adapterstecker für Anschluss an Multimeter

Sensor de punto de temperatura, termopar K -50° - +400°C +  
enchufe adaptador para conexión a multímetro  
(¡no apto para artículo PAN 185!)

