

Senzor de temperatură tip K (NiCrNi)

PAN PUNKTFÜHLER-SET

**Senzor de punct de temperatură, termocuplu K -50° - +400°C +
mufă adaptor pentru conectarea la multimetru**

Senzor de punct de temperatură, termocuplu K -50° - +400°C +
mufa adaptor pentru conectarea la multimetru
(nu este potrivit pentru articolul PAN 185 !)

